

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
防水卷材			87675326 卓工
1	福建驰铭防水装饰工程有限公司	委托代工合同已过期未更新。	
2	福州麒隆防水科技有限公司	委托代工合同已过期未更新。	
3	福建菲特普环保科技有限公司	1. 委托代工合同已过期未更新。 2. 报价单序号9-12、39-42检测报告编号写有误。	
4	福建金斗笠建筑实业有限公司	报价单序号5、6耐根穿刺型产品未提供北京市园林科学研究院、国家高分子工程材料及制品质量监督检验中心(广东)出具的检测报告。	
5	福州麒隆防水科技有限公司	八闽牌：报价单序号5-8、43-46、55-58、63-66、75-78耐根穿刺、阻根型产品未提供北京市园林科学研究院、国家高分子工程材料及制品质量监督检验中心(广东)出具的检测报告。	
建筑陶瓷砖			87675326 卓工
1	亚细亚新材料科技股份有限公司	系统填报的商标注册证与商标网查询结果不一致。	
2	广东家美陶瓷有限公司	系统填报的商标注册证与商标网查询结果不一致。	
3	江西省石湾环球陶瓷有限公司	系统填报的商标注册证与商标网查询结果不一致。	
4	江西太阳陶瓷有限公司	系统填报的商标注册证与商标网查询结果不一致。	
5	广东新中源陶瓷有限公司	系统填报的商标注册证与商标网查询结果不一致。	
硅酸钙装饰板			87675326 卓工
1	宜春市金特建材实业有限公司	系统填报的商标使用授权书已过期，未更新。	
蒸压加气混凝土条板			87675326 卓工
1	福建福州鼎锦城建材有限公司	报价单序号1-8“产品特征描述、养护方式”未填写。	
铝单板			87675326 卓工
1	东阿蓝天七色建材有限公司	报价单序号6-8 所提供的产品检测报告查询不到。	
2	福建闽创建材有限公司	报价单序号6-8 所提供的产品检测报告查询不到。	
3	福州科乐伟建筑材料有限公司	烤瓷铝板 未提供产品检测报告。	
4	广州廓鑫建材有限公司	烤瓷铝板 未提供产品检测报告。	
5	宜春环虹金属新材料有限公司	系统填报的商标注册证与商标网查询结果不一致。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
蜂窝板			87675326 卓工
1	宜春环虹金属新材料有限公司	系统填报的商标注册证与商标网查询结果不一致。	
防盗门			87675326 卓工
1	福建闽周防火门窗有限公司	1. 报价单序号1-3未按“m ² ”报价； 2. 报价单序号4未注明防盗门防盗等级。	
防火窗			
1	福建闽周防火门窗有限公司	1. 报价单序号1-2、4证书号填写有误； 2. 报价单序号5-9未提供相应的产品检测报告。	
2	福建鑫家鸿消防科技有限公司	报价单序号1-2证书号填写有误。	87675326 卓工
3	福州上华防火设备有限公司	报价单序号5、7、9未提供产品检测报告。	
4	福建永家消防门窗制造有限公司	报价单序号3、4、5、7“规格型号、产品特征描述”未填写。	
实木门、复合门			87675326 卓工
1	福建闽周防火门窗有限公司	报价单序号1-15未填写“产品特征描述”。	
地坪漆			87675326 卓工
1	福建菲特普环保科技有限公司	1. 报价单备注栏未填写施工消耗量； 2. 报价单序号7证书编号填写有误。	
2	三棵树涂料股份有限公司	报价单备注栏未填写施工消耗量。	
3	江苏久诺新材料科技股份有限公司	报价单备注栏未填写施工消耗量。	
4	亚士漆（上海）有限公司	报价单备注栏未填写施工消耗量。	
防火涂料			87675326 卓工
1	福州森呼吸环保科技有限公司	报价单序号8-10证书号填写有误。	
PVC塑料复合地板			87675326 卓工
1	丽杰特性板材（苏州）有限公司	报价单序号1-10“产品型号”未填写。	
2	福尔波地板（上海）有限公司	报价单序号3-6“产品型号”未填写。	
非防火玻璃			

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
1	福建省港达玻璃制品有限公司	系统填报的商标注册证与商标网查询结果不一致。	87675326 卓工
2	福建晶丰玻璃有限公司	报价单序号45、47、49、50证书编号填写有误。	
防火玻璃			87675326 卓工
1	福建省港达玻璃制品有限公司	1. 系统填报的商标注册证与商标网查询结果不一致。 2. 报价单序号3、5、6所填写的产品检测报告未提供。	
幕墙五金			87675326 卓工
1	广东坚朗五金制品股份有限公司	1. 报价单序号1-6未在备注中填写驳接爪适用范围。 2. 报价单序号32-34未填写表面处理。	
电缆桥架			87605115 诚工
1	福建亢达科技有限公司	产品检测报告查询不到。	
2	福州云阳电气有限公司	产品检测报告查询不到。	
母线槽及其连接件			87605115 诚工
1	福州铁汉电气科技有限公司	报价单序号17-18、34-35产品型号不在填报证书的认证范围内。	
2	福州云阳电气有限公司	报价单序号17-19、34-36产品型号不在填报证书的认证范围内。	
3	福州正泽电气有限公司	报价单序号9-14、25-30、42-47填报证书已注销。	
抗震支吊架及其它支吊架			87605115 诚工
1	福建闽熠建筑装配科技有限公司	未提供成品抗震支吊架检测报告。	
2	福建亢达科技有限公司	产品检测报告查询不到。	
电线及附件			87605115 诚工
1	福建红阳电缆有限公司	报价单序号10-13产品型号不在填报证书的认证范围内。	
2	福建万嘉宝线缆有限公司	报价单序号11-13、53-55、56-78、87-91产品型号不在填报证书的认证范围内。	
3	福州彩兰电线电缆有限公司	报价单序号13、55产品型号不在填报证书的认证范围内。	
4	万光电缆有限公司	报价单序号42、54-55产品型号不在填报证书的认证范围内。	
5	福建南平华阳电线电缆有限公司	报价单序号42产品型号不在填报证书的认证范围内。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
6	福建礼恩科技有限公司	报价单序号42产品型号不在填报证书的认证范围内。	
弱电线缆			
1	福建红阳电缆有限公司	报价单序号6-7、18-19、23-50产品型号不在填报证书的认证范围内。	87605115 诚工
2	浙江元通线缆制造有限公司	报价单序号123-125产品型号不在填报证书的认证范围内。	
3	福州彩兰电线电缆有限公司	报价单序号51-107、123-125未提供3C证书。	
4	福建辉阳电缆科技有限公司	报价单序号123-125产品型号不在填报证书的认证范围内。	
5	江苏上上电缆集团有限公司	1. 报价单序号92-99产品型号不在填报证书的认证范围内； 2. 报价单序号123-125未提供3C证书。	
6	广东天虹电缆有限公司	报价单序号42、44、46、49产品型号不在填报证书的认证范围内。	
7	福建超阳电线电缆有限公司	报价单序号33-35、38、42、44、46、49产品型号不在填报证书的认证范围内。	
8	福建南平华阳电线电缆有限公司	1. 报价单序号33-50产品型号不在填报证书的认证范围内； 2. 报价单序号123-125未提供3C证书。	
9	江铜胜华（上海）电缆有限公司	报价单序号123-125不在填报证书的认证范围内。	
10	福建万嘉宝线缆有限公司	1. 报价单序号33-35、39-50产品型号不在填报证书的认证范围内； 2. 报价单序号51-78未提供3C证书。	
11	福建礼恩科技有限公司	报价单序号42、44、46、49产品型号不在填报证书的认证范围内。	
电缆及附件			
1	福建红阳电缆有限公司	VV型号电缆未提供检测报告。	87605115 诚工
2	福建南平太阳电缆股份有限公司	VV、KVV型号电缆未提供检测报告。	
3	福州彩兰电线电缆有限公司	VV型号电缆未提供检测报告。	
4	广东万瑞通电缆实业有限公司	YJV型号检测报告已过期。	
5	福建通宇电缆有限公司	YJV型号检测报告查询不到。	
6	福建超阳电线电缆有限公司	VV型号电缆未提供检测报告。	
矿物绝缘电缆及附件			
1	广东天虹电缆有限公司	产品检测报告已过期。	87605115

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
2	福州彩兰电线电缆有限公司	BTTZ型号电缆未提供检测报告。	诚工
3	福建南平华阳电线电缆有限公司	产品检测报告已过期。	
断路器			87605115 诚工
1	福州森泰电器有限公司	报价单序号127-128、131-132产品型号不在填报证书的认证范围内。	
2	常州普安电器有限公司	报价单序号64-74、96、125-126、137-138、146-147、155-156、163-164填报证书已注销。	
3	贵州泰永长征技术股份有限公司	报价单序号1-67、69-73、75-79、81-85、87-95、97-102、104-116、133-138、142-147、151-156、160-164产品型号不在填报证书的认证范围内。	
4	ABB(中国)有限公司	报价单序号33-36、96-99、108-114产品型号不在填报证书的认证范围内。	
5	福建凌通电气科技有限公司	报价单序号39-103填报证书已注销。	
开关、插座			87605115 诚工
1	福州永利达照明科技有限公司	填报的所有证书均已撤销。	
2	欧普照明股份有限公司	报价单序号193、195、198填报证书已撤销。	
3	罗格朗智能电气(惠州)有限公司	报价单序号192-198产品型号不在填报证书的认证范围内。	
4	福建海萤照明科技有限公司	报价单序号145未提供3C证书。	
排气扇			87605115 诚工
1	欧普照明股份有限公司	报价单序号2、4填报证书已撤销。	
2	广东绿岛风空气系统股份有限公司	1. 填报证书资料未上传系统; 2. 报价单序号64填报证书查询不到。	
3	广东创富电气有限公司	1. 填报证书资料未上传系统; 2. 报价单序号56-62填报产品不属于本类别。	
卫生洁具(感应类)			87605115 诚工
1	福建孚洛森家居有限公司	产品检测报告查询不到。	
2	福建洁彬贸易有限公司	系统填报的商标信息与中国商标网查询不一致。	
卫生洁具(陶瓷类)			87605115
1	福建孚洛森家居有限公司	产品检测报告查询不到。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
2	福建洁彬贸易有限公司	系统填报的商标信息与中国商标网查询不一致。	诚工
3	泉州清浪卫浴有限公司	产品检测报告查询不到。	
卫生洁具（五金水暖类）			
1	福建省小牧优品科技有限公司	报价单序号1-33填写的检测报告查询不到。	87605115 诚工
2	福建孚洛森家居有限公司	产品检测报告查询不到。	
3	福建洁彬贸易有限公司	系统填报的商标信息与中国商标网查询不一致。	
4	福建省奥力斯卫浴科技有限公司	产品检测报告查询不到，且报告资料未上传系统。	
气体灭火			
1	福建海鲸消防有限公司	1. 系统填报的商标信息与中国商标网查询不一致； 2. 报价单序号3、6、7-11产品型号不在填报证书的认证范围内。	87605115 诚工
2	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	报价单序号12未提供3C证书。	
消防栓箱、喷头系列			
1	福建海鲸消防有限公司	1. 系统填报的商标信息与中国商标网查询不一致； 2. 报价单序号8、9、12、14、21、23、25、27-30、34产品型号不在填报证书的认证范围内； 3. 请补充消防栓箱产品检测报告。	87605115 诚工
2	山东鼎梁消防科技有限公司	1. 报价单未填写3C证书号，且证书/报告资料未送纸质件，也未上传系统； 2. 报价单序号8-14、19、21、23、26-30、33-36产品缺少消防认证证书。	
3	福建省贵峰消防科技有限公司	报价单序号20-21、23-24产品型号不在填报证书的认证范围内。	
4	福建省三辉消防器材有限公司	请补充消防栓箱产品检测报告。	
5	福建闽山消防有限公司	报价单序号12产品型号不在填报证书的认证范围内。	
6	福州远扬卓宏消防设备有限公司	请补充消防栓箱产品检测报告。	
消防阀门			
1	广州翔云阀门制造有限公司	报价单序号20、37、39、41、43、56、59、63、65、66、68、70、72产品型号不在填报证书的认证范围内。	
2	福建省广捷消防器材有限公司	报价单序号23产品型号不在填报证书的认证范围内。	
3	福建力盾实业有限公司	报价单序号5-7、20、23、27、37、56、63、70、77产品型号不在填报证书的认证范围内。	
4	闽消消防科技有限公司	报价单序号23、30、31、37、38产品型号不在填报证书的认证范围内。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话	
5	福建海鲸消防有限公司	1. 系统填报的商标信息与中国商标网查询不一致; 2. 报价单序号13、16-18、20、22-25、27、52-54、56、59-61、63产品型号不在填报证书的认证范围内。	87605115 诚工	
6	福建省三辉消防器材有限公司	报价单序号2、10产品型号不在填报证书的认证范围内。		
7	剑桥阀业集团有限公司	报价单序号72产品型号不在填报证书的认证范围内。		
8	锦阳消防科技有限公司	报价单序号34、41、45、70、73、77产品型号不在填报证书的认证范围内。		
9	百安消防科技有限公司	报价单序号56、63、73产品型号不在填报证书的认证范围内。		
10	福建闽山消防有限公司	1. 报价单序号5、7填报证书已注销; 2. 报价单序号37、59、60、73产品型号不在填报证书的认证范围内。		
11	泉高阀门科技有限公司	报价单序号23、59产品型号不在填报证书的认证范围内。		
12	福建禾广消防科技有限公司	报价单序号37产品型号不在填报证书的认证范围内。		
13	福建泉牌阀门科技股份有限公司	报价单序号72、79产品型号不在填报证书的认证范围内。		
14	福建省贵峰消防科技有限公司	1. 报价单52-65未提供3C证书; 2. 报价单序号16-18、20、23-25、27产品型号不在填报证书的认证范围内。		
15	福州群安消防设备有限公司	报价单序号37、52、59、66-79产品型号不在填报证书的认证范围内。		
16	本兴阀门制造有限公司	报价单序号49、51产品型号不在填报证书的认证范围内。		
灭火器				87605115 诚工
1	福建海鲸消防有限公司	1. 系统填报的商标信息与中国商标网查询不一致; 2. 填报证书均已注销。		
消防水炮				87605115 诚工
1	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	报价单序号13、14未提供3C证书。		
消防水泵				
1	上海孜泉泵业制造有限公司	1. 报价单规格型号、主元器件品牌及系列均未填写; 2. 报价单序号41、50、51、64、224-228产品型号不在填报证书的认证范围内。		
2	上海宁速机电有限公司	1. 报价单序号209-223未填写主元器件品牌及系列; 2. 报价单序号41-43、48、50-53、63、64、126、133、134、142、150、156-162产品型号不在填报证书的认证范围内。		
3	奥利机械(集团)有限公司	1. 报价单序号215-223未填写主元器件品牌及系列; 2. 报价单序号136、176产品型号不在填报证书的认证范围内。		
4	上海凯源泵业有限公司	1. 报价单序号209-223未填写主元器件品牌及系列; 2. 报价单序号14、23、32、41、50、112、116、126、134、142、148、150、161、200-208产品型号不在填报证书的认证范围内。		
5	上海瑞邦机械集团有限公司	报价单序号77产品型号不在填报证书的认证范围内。		

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话	
6	上海蓝工泵业有限公司	报价单序号50产品型号不在填报证书的认证范围内。	87605115 诚工	
7	江西新瑞洪泵业有限公司	报价单序号67、69、76、88、92、101、106、126、128、129、135-137、139、140、142-148、151、153-155、157-159、161-162产品型号不在填报证书的认证范围内。		
8	上海申宝泵业有限公司	报价单序号8、14、18、23、32、41、43、56、107、112、116-118、207、208、211-225产品型号不在填报证书的认证范围内。		
9	上海祈能泵业制造有限公司	报价单序号1、23、41产品型号不在填报证书的认证范围内。		
10	广州市白云泵业集团有限公司	报价单序号18、71、83、92、120、125产品型号不在填报证书的认证范围内。		
11	上海克岚泵业有限公司	报价单序号200-228未填写主元器件品牌及系列。		
12	上海天泉泵业集团有限公司	系统填报的商标信息与中国商标网查询不一致。		
13	上海东欧泵业（集团）有限公司	1. 报价单序号209-228未填写主元器件品牌及系列； 2. 报价单序号2、175产品型号不在填报证书的认证范围内。		
消防巡检柜				87605115 诚工
1	上海孜泉泵业制造有限公司	报价单填报产品的规格型号均未填写。		
2	上海天泉泵业集团有限公司	系统填报的商标信息与中国商标网查询不一致。		
消防弱电				87605115 诚工
1	广东左向科技有限公司	1. 报价单序号62-72产品型号不在填报证书的认证范围内； 2. 请补充防火门监控设备检测报告。		
2	光和电科技(广东)有限公司	1. 报价单序号27、36填报证书已注销； 2. 报价单序号77-90电气火灾监控设备未提供消防认证证书。		
3	广东东君照明有限公司	报价单序号77-90电气火灾监控设备未提供消防认证证书。		
4	青岛消防股份有限公司	1. 报价单序号52-54填报证书已注销； 2. 报价单序号47、49、50、56、58、61未提供防爆合格证。		
5	深圳市高新投三江电子股份有限公司	报价单序号65-66产品型号不在填报证书的认证范围内。		
6	深圳市泰和安科技有限公司	报价单序号78-90未填写产品型号。		
消防应急照明和疏散指示系统				
1	江门劳士国际电气有限公司	1. 报价单序号10产品型号不在填报证书的认证范围内； 2. 报价单序号27、46未提供防爆合格证。		
2	广东左向科技有限公司	1. 报价单均未填写产品参数； 2. 报价单序号16-20、24、25、30、56、62-65产品型号不在填报证书的认证范围内； 3. 报价单序号20、27未提供防爆合格证； 4. 报价单序号21、22型号重复； 5. 报价单序号62-65未填写产品型号。		

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话	
3	杭州鸿雁电器有限公司	报价单序号（28、30）型号重复。	87605115 诚工	
4	福州万友照明科技有限公司	报价单序号24、25产品型号不在填报证书的认证范围内。		
5	欧普照明股份有限公司	报价单序号27、36产品型号不在填报证书的认证范围内。		
6	深圳市高新投三江电子股份有限公司	报价单序号20、27未提供防爆合格证。		
7	深圳市泰和安科技有限公司	报价单序号2、54填报证书已注销。		
8	北京海博创合科技有限公司	报价单序号20、27未提供防爆合格证。		
9	惠州雷士光电科技有限公司	报价单序号27、46未提供防爆合格证。		
10	福州永利达照明科技有限公司	报价单序号（12、14）型号重复。		
11	广东东君照明有限公司	1. 报价单序号（18、19）（28、30）型号重复； 2. 报价单序号1-4、21、22、40、41、45、61填报证书已注销； 3. 报价单序号5-7、9-13、23-26、31、32、35-38、47、49、54、63-65产品型号不在填报证书的认证范围内。		
12	尼特智能科技股份有限公司	1. 报价单序号16-18、28-30、33-34、56填报证书已注销/撤销； 2. 报价单序号21、22、31、32、51、54、55、60产品型号不在填报证书的认证范围内。		
13	青岛消防股份有限公司	报价单序号20、27未提供防爆合格证。		
14	中消智联（福州）科技有限公司	报价单序号17产品型号不在填报证书的认证范围内。		
15	深圳市恒生智能科技有限公司	系统填报的商标信息与中国商标网查询不一致。		
16	福州市辉日消防电子有限公司	报价单序号24、25产品型号不在填报证书的认证范围内。		
建筑室内灯具				
1	公牛集团股份有限公司	报价表序号5-20、26-43项对应的证书已注销。序号23项型号填写有误。序号44-53项应报送户外灯具类别。		87605115 郑工
2	昕诺飞（中国）投资有限公司	报价表序号1-42、46-59项对应型号与证书不符。		
3	福建辉日照明电器有限公司	报价表序号193、194项对应证书已注销，195-200项无对应证书。		
4	福建福日电子股份有限公司	报价表序号6-12项对应证书已注销，23-30项证书查询不到。		
5	福建海萤照明科技有限公司	报价表序号1-3、9-17项对应证书已注销。		
6	惠州雷士光电科技有限公司	报价表序号7-9、26-28、34-35、92项对应证书已注销。		

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
7	福州福鑫明辉灯具有限公司	报价表序号21-28项证书查询不到，104-107项未提供防爆证书。	
8	福州永利达照明科技有限公司	报价表序号123-141，147-155项无对应证书。	
9	广东三雄极光照明股份有限公司	报价表序号147项证书已注销。568-579无对应证书。	
景观照明装饰性灯具			
1	福州鸿瑞光电科技有限公司	报价表序号1-20项检测报告无法查询。	87605115 郑工
2	福建步卓唯美照明有限公司	报价表序号19-40项需报送户外灯具类别。41-50、120-123项检测报告已过期。	
3	广东三雄极光照明股份有限公司	报价表序号36-59、236-241项对应证书已注销，160-174、182-230项对应证书查询不到。	
4	福建子午线光电科技有限公司	报价表序号251-290项检测报告查询不到。	
5	福建海萤照明科技有限公司	报价表对应的检测报告查询不到。	
6	福建品誉照明有限公司	报价表序号1-12、25-28项检测报告查询不到。	
7	福建福日电子股份有限公司	报价表序号61-77，81-84，119-123项检测报告已过期。	
景观照明功能性灯具			
1	福建瑞光照明电器有限公司	报价表序号31-33项无检测报告。	87605115 郑工
2	福建子午线光电科技有限公司	报价表对应的检测报告已过期。	
3	福建君恩照明科技有限公司	报价表序号64-74项无检测报告。	
4	福建海萤照明科技有限公司	报价表对应的检测报告查询不到。	
5	福建品誉照明有限公司	报价表序号1-6、11、12项无检测报告。	
户外道路照明灯具			
1	福建省航悦大成节能科技有限公司	报价表序号18-33，96-125项检测报告查询不到。	87605115 郑工
2	福州鸿瑞光电科技有限公司	报价表对应的检测报告无法查询。	
3	福建子午线光电科技有限公司	报价表序号253-291项检测报告查询不到。	
4	福建品誉照明有限公司	报价表序号1-14项检测报告查询不到。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
5	惠州雷士光电科技有限公司	报价表序号7-27项检测报告无法查询。	
6	福州永利达照明科技有限公司	报价表序号1-42、52-61、80、81、88、89、91项检测报告无法查询。	
7	福建福日电子股份有限公司	报价表序号55-80项检测报告已过期。81-93项对应证书已注销。	
透水砖			
1	福建省福清市优盛建材有限公司	《产品检测报告》网上未查到。	87675326 林工
再生资源透水砖			
1	福建海环海滨资源开发有限公司	《产品检测报告》过期。	87675326 林工
木塑及其制品			
1	宜春市金特建材实业有限公司	商标授权书过期。	87675326 林工
不锈钢管及管件			
1	成都市尚冠科技有限公司	1. 商标注册证号与商标网查询结果不一致。 2. 《涉水产品卫生许可批件》网上未查到。	87675326 林工
2	浙江铭仕不锈钢有限公司	《涉水产品卫生许可批件》网上未查到。	
3	浙江纯康管道科技有限公司	《涉水产品卫生许可批件》网上未查到。	
4	浙江共合实业有限公司	管件的检测报告未上传。	
5	成都共同管业集团股份有限公司	管件的检测报告未上传。	
6	浙江中财管道科技股份有限公司	《涉水产品卫生许可批件》网上未查到。	
7	浙江钜恒源管业有限公司	《涉水产品卫生许可批件》网上未查到。	
建筑铸铁排水管及管件			
1	福建精彩管业科技有限公司	商标注册证号与商标网查询结果不一致。	87675326 林工
2	泽州县春晖铸造股份有限公司	管材的检测报告未上传。	
球墨铸铁给水管及管件			
1	山西斯诺尔铸业有限公司	管件的检测报告未上传。	87675326 林工

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
PE塑料给水管及管件			
1	山东东宏管业股份有限公司	管件的《产品检测报告》未上传。	87675326 林工
2	浙江中财管道科技股份有限公司	管件的《产品检测报告》未查询到。	
3	福建澳工新材料有限公司	管件的《产品检测报告》未上传。	
4	莆田市盛荣管业有限公司	管件的《产品检测报告》未上传。	
PVC-U塑料给水管及管件			
1	福建省高品科技管材有限公司	管件的《产品检测报告》未上传。	87675326 林工
2	浙江中财管道科技股份有限公司	《涉水产品卫生许可批件》未查询到。	
3	福建建牌管业有限公司	管材《产品检测报告》未查询到，管件的《产品检测报告》未上传。	
4	福建融音塑业科技有限公司	融鹰牌： 1.《涉水产品卫生许可批件》未查询到。 2. 管材的《产品检测报告》未上传。	
5	福建集友塑料有限公司	管件的《产品检测报告》未上传。	
PVC-M塑料给水管及管件			
1	福建晟扬管道科技有限公司	管件的《产品检测报告》未上传。	87675326 林工
PP-R给水管及管件			
1	福建集友塑料有限公司	《涉水产品卫生许可批件》未查询到。	87675326 林工
2	公元股份有限公司	《涉水产品卫生许可批件》未查询到。	
3	福建融音塑业科技有限公司	融鹰牌： 管材的《产品检测报告》未上传。 茂源牌： 管件的《产品检测报告》未上传。 伟鹰牌： 《涉水产品卫生许可批件》未查询到。	
4	浙江中财管道科技股份有限公司	《涉水产品卫生许可批件》网上未查到。	
5	福建建牌管业有限公司	管件《产品检测报告》未上传。	
6	浙江龙财塑业有限公司	《涉水产品卫生许可批件》过期。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
PVC-U塑料排水管及管件			
1	浙江中财管道科技股份有限公司	管件《产品检测报告》未上传。	87675326 林工
2	浙江龙财塑业有限公司	《产品检测报告》过期。	
3	爱康企业集团（浙江）有限公司	管件《产品检测报告》未上传。	
4	福建澳工新材料有限公司	《产品检测报告》网上未查到。	
5	福建恒杰塑业新材料有限公司	管件《产品检测报告》未上传。	
6	福建融音塑业科技有限公司	伟鹰牌： 管材的《产品检测报告》未上传，管件的《产品检测报告》未查询到。	
7	福建省国巢新材料有限公司	管件《产品检测报告》未上传。	
PVC-U电工套管及管件			
1	福建澳工新材料有限公司	《产品检测报告》网上未查到。	87675326 林工
PP静音管及管件			
1	福建恒杰塑业新材料有限公司	《产品检测报告》过期。	87675326 林工
HDPE双壁波纹管及管件			
1	福建和盛塑业有限公司	商标注册证号与商标网查询结果不一致。	87675326 林工
2	福建涯通塑业有限公司	《产品检测报告》网上未查到。	
PE螺旋波纹管及管件			
1	福建澳工新材料有限公司	《产品检测报告》网上未查到。	87675326 林工
HDPE增强缠绕管（克拉管）及管件			
1	福建和盛塑业有限公司	商标注册证号与商标网查询结果不一致。	87675326 林工
2	福建涯通塑业有限公司	《产品检测报告》网上未查到。	
3	福建南铸管业科技有限公司	《产品检测报告》网上未查到。	
PVC-U双壁波纹管及管件			

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
1	福建恒通塑胶管业科技有限公司	《产品检测报告》网上未查到。	87675326 林工
HFB埋地式高压电力管及管件			
1	福建恒通塑胶管业科技有限公司	《产品检测报告》网上未查到。	87675326 林工
MPP高压电力管及管件			
1	福建汇星品信管业科技有限公司	《产品检测报告》网上未查到。	87675326 林工
2	福建恒杰塑业新材料有限公司	《产品检测报告》过期。	
衬塑复合管及管件			
1	唐山京华制管有限公司	《涉水产品卫生许可批件》网上未查到。	87675326 林工
钢塑复合管及管件			
1	浙江中财管道科技股份有限公司	《涉水产品卫生许可批件》网上未查到。	87675326 林工
2	福建华上塑业有限公司	商标注册证与查询结果不一致。	
3	公元股份有限公司	《涉水产品卫生许可批件》网上未查到。	
4	福州鑫睿杰管业有限公司	商标注册证与查询结果不一致。《产品检测报告》已过期。	
混凝土管			
1	福建和盛建材有限公司	序号65、66、68、70、71、73、76、77、79、80、82、83、85、86、105、109、118、119、121、122、124、126、129-134、136、137、156-161、172-177不在检测报告范围之内。	87675326 林工
2	福建省聚榕新型建材科技有限公司	序号171、187、197、207不在检测报告范围之内。	
3	福清市福达水泥制品厂	序号105-151、172-184不在检测报告范围之内。	
4	连江悦诚水泥制品有限责任公司	序号89-104、120-155、163-171、173-187、189-207报价的类型未在检测报告的范围之内。	
5	福建和盛塑业有限公司	序号65、66、68、70、71、73、76、77、79、80、82、83、85、86、118、119、121、122、124、126、129-134、136、137、156-161、172-177不在检测报告范围之内。	
6	福建省福清市优盛建材有限公司	序号101-104、152-155、169、170、185、186、195、196、205、206不在检测报告范围之内。	
7	福州诺达建材有限公司	序号93-96、99-104、140-147、150-155、166-170、179、180、182-186、191-196、199-206不在检测报告范围之内。	
8	福建金铸建材有限公司	《产品检测报告》网上未查到。 序号71-155、158-207不在检测报告范围之内。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
9	福州冠伦建材有限公司	序号87-100、105-123、172-184不在检测报告范围之内。	
10	福州恒一通水泥制品有限公司	1、《产品检测报告》过期； 2、序号89-92、105-143、172-178、198 不在检测报告范围之内。	
11	永畅通（福建）建材有限公司	序号38-51、89-104、105-155、163-187、189-207不在检测报告范围之内。	
12	福建榕圣智造科技有限公司	序号105-127、129-134、136-147、150-155、171-180、182-187、197-207不在检测报告范围之内。	
13	福建福瑞达建材有限公司	序号101-155、169-187、195-207不在检测报告范围之内。	
14	福建源博建材有限公司	《产品检测报告》网上未查到。	
玻璃纤维增强塑料电缆导管			
1	福建涯通塑业有限公司	《产品检测报告》未查询到。	87675326 林工
沟槽管件			
1	河北建支铸造集团有限公司	序号7 超出《消防产品认证证书》相应范围。	87675326 林工
2	山西卡耐夫管业股份有限公司	1. 所上传商标与商标网查询结果不一致。 2. 序号72 超出《消防产品认证证书》相应范围。	
3	山东金通管业股份有限公司	序号7、8、9-17、22-24、31、32、38-48、55-57、60、62-64、69-79、86、87 超出《消防产品认证证书》相应范围。	
4	山东迈威消防科技有限公司	序号20 超出《消防产品认证证书》相应范围。	
5	山东鼎梁消防科技有限公司	序号7-24、26、28、30-32、39、40、46-49、52、54-64、69-79、81、86、87 超出《消防产品认证证书》相应范围，且相应的证书及报告未上传。	
6	唯特利管道设备（大连）有限公司	序号24、32、41-46、56、72 超出《消防产品认证证书》相应范围。	
7	潍坊市军利机械有限公司	序号17、18、20、22、73-77 超出《消防产品认证证书》相应范围。	
8	山东基泰铸造有限公司	序号4、17、18、20、28、36、52、65、67、83 超出《消防产品认证证书》相应范围。	
9	山东乾锋铸业股份有限公司	序号43-46、60、73-75、77 超出《消防产品认证证书》相应范围。 序号17-23、25-30、33、35、36、38、59、61、65-70、80、81、83-85对应的《消防产品认证证书》未上传。	
10	山东鲁源消防科技有限公司	鲁源牌： 序号41、42、44-46、60、67 超出《消防产品认证证书》相应范围。 川克牌： 序号23、24、33、41、42、44-46、57、60、63、67、86、87 超出《消防产品认证证书》相应范围。	
11	潍坊市跨越机械有限公司	序号17、18、20、22 超出《消防产品认证证书》相应范围。	
12	山东顺翔消防科技有限公司	序号43、45 超出《消防产品认证证书》相应范围。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话	
13	山东泊客机械设备有限公司	1. 所上传商标与商标网查询结果不一致。 2. 序号73、75 超出《消防产品认证证书》相应范围。		
14	江西赣玛管业有限公司	序号20、23、43、45、74、76 超出《消防产品认证证书》相应范围。		
15	白沙消防设备有限公司	1. 所上传商标与商标网查询结果不一致。 2. 序号17、23 超出《消防产品认证证书》相应范围。		
16	上海海消消防集团有限公司	序号4、17、18、20、22、23、28、33、34、36、41-46、52、57、58、60、65、67、73、75、76、83 超出《消防产品认证证书》相应范围。		
17	潍坊钰兴机械有限公司	序号1、2、4、6-8、17、18、20、22-26、28、30-34、36、38、41-45、49、50、52、54-56、60、65、67、69、70、73-77、80、81、83、85-87 超出《消防产品认证证书》相应范围。		
18	潍坊捷威机械有限公司	序号1-6 超出《消防产品认证证书》相应范围。		
19	山东莱德机械有限公司	序号17、22-24、73-78 超出《消防产品认证证书》相应范围。		
20	潍坊竣通机械配套有限公司	1. 所上传商标与商标网查询结果不一致。 2. 序号31、73、75、78 超出《消防产品认证证书》相应范围。		
21	天津友发管道科技有限公司	序号7 超出《消防产品认证证书》相应范围。		
22	山东亿佰通机械股份有限公司	序号23、24 超出《消防产品认证证书》相应范围。		
23	潍坊昊东机械铸造有限公司	序号17、18、22 超出《消防产品认证证书》相应范围。		
24	山东安迪消防科技有限公司	序号7-18、20-24、28、31、32、36、38、41-46、52、55、57-63、65、67、69-77、83、86、87超出《消防产品认证证书》相应范围。		
KBG、JDG电工套管及管件				
1	上海创艾制管有限公司	所上传商标与商标网查询结果不一致。		87675326 林工
2	福建睿翁金属制造有限公司	KBG管材未上传相应的《产品检测报告》。		
3	北京大发金属电线管制造有限公司	KBG管材未上传相应的《产品检测报告》。		
4	福建闽吉鑫建材科技有限公司	KBG管材未上传相应的《产品检测报告》。		
5	福建凯必吉科技有限公司	KBG管材未上传相应的《产品检测报告》。		
阀门				
1	永秀阀门有限公司	Y型过滤器未上传相配套的《产品检测报告》。		87675326 林工
2	泉高阀门科技有限公司	所上传商标与商标网查询结果不一致。		
3	本兴阀门制造有限公司	阀门样品未送件。		

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
4	福建力盾实业有限公司	1. 倒流防止器、防污隔断阀、控制阀未上传相配套的《产品检测报告》。 2. 阀门样品未送件。	
5	泉瓦阀门有限公司	倒流防止器、控制阀、泄压阀未上传相配套的《产品检测报告》。	
智能水表			
1	山东科德电子有限公司	《产品检测报告》未查询到。	87675326 林工
市政塑料检查井			
1	福建涯通塑业有限公司	《产品检测报告》未查询到。	87675326 林工
小区塑料检查井			
1	福建涯通塑业有限公司	《产品检测报告》未查询到。	87675326 林工
装配式混凝土检查井			
1	福州恒一通水泥制品有限公司	《产品检测报告》未查询到。	87675326 林工
通风机及通风部件			
1	福州鑫越通风设备有限公司	1. 序号83-162超出《消防产品认证证书》的相应的范围。 2. 序号231-257、273-311未提供产品检测报告。	87675326 林工
2	福建淇岸消防科技有限公司	序号58-60、64-66、70-72、75、76、79、80、83超出《消防产品认证证书》的相应的范围。	
3	靖江市富源空调设备厂	序号86-110 超出《消防产品认证证书》的相应的范围。	
4	福州力超通风工程设备有限公司	序号48-83 的《消防产品认证证书》被暂停。	
5	福建浩森环境科技有限责任公司	1. 所上传商标与商标网查询结果不一致。 2. 序号38-47、163、208-230 超出《消防产品认证证书》的相应的范围。	
6	福州海恒通风设备有限公司	序号27-113 超出《消防产品认证证书》的相应的范围。	
7	福建威凌通风设备有限公司	序号30、51、52、79、80、86-113 超出《消防产品认证证书》的相应的范围。	
8	湖南金诺动力设备制造有限公司	1. 序号28 超出《消防产品认证证书》的相应的范围。 2. 序号114-162不在产品检测报告范围之内。	
9	文特森机械科技(福建)有限公司	序号97-99、103、104、109、111、113 超出《消防产品认证证书》的相应的范围。	
10	浙江欧盾风机有限公司	序号38-47、81-85 超出《消防产品认证证书》的相应的范围。	
11	福建长远通风设备有限公司	序号38-47、86-162、196-200、226-228、231-233、258-311 超出《消防产品认证证书》的相应的范围。	

序号	厂家名称	审查结果	咨询电话
12	凯仕利（江苏）空调通风设备有限公司	序号38、40、163-166、196-200、226-228 超出《消防产品认证证书》的相应的范围。	
13	德州莱兴空调设备有限公司	序号163-166 超出《消防产品认证证书》的相应的范围。序号114-162 未提供相应的产品检测报告。	
14	福建占峰通风设备有限公司	序号47-113、163、208-211 超出《消防产品认证证书》的相应的范围。序号114-162、258-292 未提供相应的产品检测报告。	
15	福建凯威消防通风设备有限公司	1. 所上传商标与商标网查询结果不一致。 2. 序号30 超出《消防产品认证证书》的相应的范围。	
16	湖南鑫永生科技发展有限公司	序号38、40、46、208 超出《消防产品认证证书》的相应的范围。	
17	福建省榕跃科技发展有限公司	序号28、30 超出《消防产品认证证书》的相应的范围。	
潜污泵（离心式水泵）			
1	龙岩市九龙水泵制造有限公司	序号23-44 搅匀及切割潜污泵未上传相应的检测报告。	87675326 林工
钢筋混凝土井盖			
1	福建博丰物联科技有限公司	《产品检测报告》未查询到。	87675326 林工
铸铁井盖			
1	福建金铸建材有限公司	《产品检测报告》未查询到。	87675326 林工
2	泉州市洁强道路设施有限公司	《产品检测报告》未查询到。	
3	福建李氏管业有限公司	所上传商标与商标网查询结果不一致。	
智能井盖			
1	鸡泽县恒阳铸造有限公司	《计算机软件著作权登记证书》未查询到。	87675326 林工
2	福建兴丰物资有限公司	《计算机软件著作权登记证书》未查询到。	